



PANEL MOUNTING PANO MONTAJI MONTAGE DU PANNEAU

MONTAJE DEL PANEL

MONTARISSIMA SE PINAKA

面板安装



CONNECTION DIAGRAMS


BAĞLANTI ŞEMALARI

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN


连接图

CONNEXION DIAGRAMME


3P4W ισορροπημένο




3P4W ισορροπημένο




3P4W



3P3W



ARON



EN Technical Specifications :

- Auxiliary Supply (Un): 85-300 VAC / DC
- Maximum voltage (Vpp) : 690V
- Current transformer : 1A/5A
- Frequency:45-65 Hz
- Ambient temperature : -10...+55°C
- Storage temperature: -20...+70°C
- Maximum humidity: %95
- Communication protocol : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

TR Teknik Özellikler:

- Besleme Gerilimi (Un): 85-300 VAC / DC
- Fazlar arası gerilim(max.Vpp): 690V
- Akım Trafosu Sekonderi: 1A/5A
- Frekans:45-65 Hz
- Çalışma Sıcaklığı: -10...+55°C
- Depolama Sıcaklığı: -20...+70°C
- Maksimum Nem: %95
- Haberleşme Protokolü: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

FR Caractéristiques Techniques

- Tension d'alimentation (Un): 85-300 VAC / DC
- Tension entre les phases (max.Vpp): 690V
- Secondaire du transformateur de courant: 1A/5A
- Fréquence: 45-65 Hz
- Température de fonctionnement: -10...+55 °C
- Température de stockage: -20 ...+70 °C
- Maksimum Nem: %95
- Protocole de communication: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

DE Technische Spezifikationen

- Hilfsspannung (Un): 85-300 VAC / DC
- Maximale Spannung (Vpp): 690 V
- Stromwandler: 1 A/5 A
- Frequenz: 45-65 Hz
- Umgebungstemperatur: -10...+55 °C
- Lagertemperatur: -20...+70 °C
- Maximale Luftfeuchtigkeit: 95 %
- Kommunikationsprotokoll: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

ES Características Técnicas

- Corriente de alimentación (Un): 85-300 VAC / DC
- Corriente entre las fases (max. Vpp): 690V
- Secundario del transformador de corriente: 1A/5A
- Frecuencia: 45-65 Hz
- Ambient temperature : -10...+55°C
- Temperatura de alojamiento: -20 ...+70°C
- Humedad máxima: 95%
- Protocolo de comunicación : RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

GR Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Βοηθητική παροχή (Un): 85-300 VAC/DC
- Μέγιστη τάση (Vpp): 690V
- Μετασχηματιστής έντασης: 1A/5A
- Συχνότητα: 45-65 Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10 έως +55 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +70 °C
- Μέγιστη υγρασία: 95%
- Πρωτόκολλο επικοινωνίας: RS-485
- MODBUS RTU
- IP 51

CN 技术规格

- 输入电压(Un):85-300 VAC / DC
- 相间电压(最大.Vpp): 690V
- 电流互感器: 1A/5A
- 频率: 45-65 Hz
- 工作温度: -10...+55 °C
- 存储温度: -20...+70 °C
- 最大湿度:95%
- 通讯程式: RS-485
- 网络通讯协议
- IP 51

Elfa

EN

WARNING : This equipment must be installed only by professionals. The manufacturer shall not be held responsible for failure to comply with the instructions in this manual. Please read the instructions in this manual before performing installation and take note of the following precautions:

- Ensure that all incoming AC power and other power sources are turned OFF before performing any work on the instrument. Failure to do so may result in serious or even fatal injury and/or equipment damage.
- Before connecting the instrument to the power source, check the labels on the side of the instrument to ensure that your instrument is equipped with the appropriate power supply voltage, input voltages and currents.
- Under no circumstances should a damaged instrument be connected to a power source.
- To prevent potential fire or shock hazard, do not expose the instrument to rain or moisture.
- The secondary of an external current transformer must never be allowed to be open circuit when the primary is energized. An open circuit secondary can cause high voltages, possibly resulting in equipment damage, fire and even serious or fatal injury.
- Ensure that the current transformer wiring is secured using an external strain relief to reduce mechanical strain on the screw terminals, if necessary.
- Do not open the instrument under any circumstances when it is connected to a power source.
- Always supply the device with the correct rated voltage.
- Do not directly connect current measurement inputs. Always use a current transformer for the current measurement connection.**

LOQ-14R-11

Network Analyzer Family



1

2

3

4

Current measurement inputs
must be connected with
auxiliary current transformers

Η σύνδεση των εισόδων
μέτρησης έντασης του
ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει
να γίνεται με βοηθητικούς
μετασχηματιστές έντασης

TR

UYARI : Bu cihazın panoya montajı sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır. Bu dokümdan belirtilen talimatları uygulamadıkça durumunda olası hatalar, hatalarla karşı, üretici firma hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Montajdan önce bu hızlı kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz:

- Cihaz bağlantılarından önce panoda cihaza gelecek olan her üzerindeki enerji kesinizi. Yapılmaması durumunda ölümçü yaranma riski ve cihaz arızalanma riski mevcuttur.
- Bağlantı yapımadan önce cihaz yan panelini kontrol ederek doğru klemensleri uygun seyirlerde bağlıtı yapıldığında emrin olunuz.
- Cihazda herhangi bir hasar varsa şebekeye bağlanılmamalıdır.
- Olası elektriksel arızaların önlemek için cihazı, nemli ortamlardan ve su temasından koruyunuz.
- Akım trafolarının sekonderleri, primerlerin enerjiliyken açıkta bırakılmamalıdır. Sekonderde açık devre olan bir akım trafosu, yükseliş gerilim sebebiyle arıza, yanın ve hatta ciddi yaranmalarla sebep olabilir.
- Akım trafolarının bağlantılarını rondella kullanarak sabitleyiniz. Gerekli durumlarda akım trafosu kablolarının kablo pabuçlarında rondella kullanarak mekanik çekmeye durumlarına karşı korunmasını sağlayınız.
- Cihazı enerjiliyken hiçbir zaman yanmayın.
- Cihaz için her zaman uygun değerlerde besleme kullanınız.
- Akım girişlerini hiçbir zaman direk bağlamayınız.
Mutlaka akım trafosu kullanınız.**

AVERTISSEMENT: Le montage de cet appareil sur le panneau doit être seulement effectué par des personnes autorisées. Le fabricant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des erreurs découlant du non respect des consignes qui figurent dans ce document. Avant de procéder au montage, veuillez lire ce manuel d'utilisation rapide attentivement:

- Avant de réaliser le branchement de l'appareil, assurez-vous de couper le courant de la ligne qui est situé sur le panneau qui arrive à l'appareil. Risque de blessure fatale et de la détérioration de l'appareil en cas de l'inexécution.
- Avant de procéder au branchement, assurez-vous que les bonnes bornes soient branchées aux niveaux qui conviennent en contrôlant le panneau côté de l'appareil.
- S'il y a un quelconque dommage dans l'appareil, celui-ci ne doit pas être branché au réseau.
- Pour éviter une quelconque panne électrique, évitez d'exposer l'appareil dans un lieu humide et protégez-le du contact avec de l'eau. Un transformateur de courant dont le secondaire est un circuit ouvert peut causer des pannes, le feu et même des blessures graves à cause de la tension élevée.
- Les secondaires des transformateurs de courant ne doivent pas être laissés à découvert quand les primaires sont alimentés. Dans un tel cas, la haute tension qui se formerait dans les secondaires pourrait causer de grands dangers.
- Fixez les branchements des transformateurs de courant en utilisant des rondelles. En cas de nécessité, assurez la protection contre les tractions mécaniques en utilisant des rondelles sur les cosses des câbles du transformateur de courant.
- N'ourez jamais l'appareil quand il est sous tension.
- Utilisez toujours la valeur d'alimentation qui convient à l'appareil.
- Ne branchez jamais les entrées de courant en direct.
Utilisez un transformateur de courant absolument.**

ES

ADVERTENCIA: El montaje de este aparato en el panel sólo lo podrán hacer personas autorizadas. El productor no será responsable de ningún manera para los defectos que resultan por falta de obediencia a las instrucciones escritas en este manual. Lea detidamente este manual de uso antes del montaje:

- Antes de conectar el aparato corte en el panel la corriente de la red unida al aparato. Hay riesgo de lesión fatal y defecto del producto en caso de no aplicar.
- Antes de realizar la conexión revise el panel lado del aparato y asegúrese de que ha realizado la conexión con los terminales y niveles adecuados.
- En caso de que existiera daño en el aparato éste no debe ser conectado a la red.
- Para prevenir posibles averías eléctricas proteja el aparato de ambientes húmedos y del contacto con el agua. Un segundo del circuito abierto pueda causar alto voltaje resulta posiblemente en daño de equipaje fuego y hasta lesiones serio o fatal.
- Cuando los primarios y secundarios del transformador de corriente contengan energía, no lo deje encendido. En estas situaciones la alta corriente que pudieran generar los secundarios provocaría un importante peligro.
- Fije las conexiones de los transformadores de corriente con una arandela. Asegúrese de que el cableado del transformador de corriente es garantizado con un alivio de tensión externa para reducir la tensión mecánica sobre los terminales de tornillo, si es necesario.
- Nunca encienda el aparato cuando tenga energía.
- Utilice siempre un alimentador con valores apropiados para el aparato.
- Nunca conecte de forma directa las entradas de corriente. Utilice siempre un transformador de corriente.**

GR

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται μόνο από επαγγελματίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αποτυχία συμπλόκωσης με τις οδηγίες του εγχειρίδιου. Μελέτηστε τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο πριν προβετεί στην εγκατάσταση και λάβετε υπόψη τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε επεξεργασία του ορύγκου, βεβαιωθείτε ότι έχαστε κάθε τροφοδοτικά AC ή από άλλες πηγές. Η μη συμμόρφωση με αυτή την προφύλαξη μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό ή ακόμα και θανάσιμο τραυματισμό ή/και σε καταστροφή του εξοπλισμού.
- Πριν συνδέσετε το όργανο στην πηγή τροφοδοσίας, ελέγχετε τις επικέτες στη πλαίσιο μέρος του, για να διασφαλίσετε ότι το όργανο διαθέτει την κατάλληλη τάση τροφοδοσίας ισχύος, την κατάλληλη τάση εισόδου και το κατάλληλο ρεύμα εισόδου.
- Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να συνδέσετε ένα φθιρμόργανο στην πηγή τροφοδοσίας.
- Το όργανο δεν πρέπει να εκπλήσσεται σε βροχή ή υγρασία, προς αποφύγη την πιθανή πληκτρολόγηση.
- Μην αφήνετε ποτέ στο δευτερέυον ενός εξωτερικού μετασχηματιστή έντασης με ανοικτό το κύκλωμα, εφόσον το πρωτεύον προφύλαξει. Το ανοικτό κύκλωμα στο δευτερέυον μπορεί να προκαλέσει υψηλή τάση και να οδηγήσει στην πιθανή καταστροφή του εξοπλισμού, πυρκαγιά, καθίσματα και σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η καλωδιώση του μετασχηματιστή έντασης η οποία είναι ασφαλισμένη με τη χρήση ενός εξωτερικού εξαρτήματος για τη μείωση της μηχανικής καταπόνησης των κοχλιών των ακροβεκτών, έναν κριθεί απαραίτητο.
- Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να ανοίγεται το όργανο στον ενδεβελένων στην πηγή τροφοδοσίας.
- Η συσκευή πρέπει πάντα να τροφοδοτείται με την κατάλληλη ονομαστική τάση.
- Μην συνδέσετε απευθείας τις εισόδους μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Χρησιμοποιείτε πάντα μετασχηματιστή έντασης για τη σύνδεση μέτρησης της έντασης του ηλ. ρεύματος.

CN

1. Πλήκτρο για το μενού τάσης, έντασης και συχνότητας. Σημειώστε ότι λειτουργία προγραμματισμού, χρησιμοποιείται για την επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

2. Πλήκτρο για το μενού ισχύος και συντελεστή ισχύος. Στη λειτουργία προγραμματισμού, χρησιμοποιείται για πλοήγηση και για την αύξηση της επιλεγμένης τιμής.

3. Πλήκτρο για το μενού ενέργειας και των αρμονικών. Στη λειτουργία προγραμματισμού, χρησιμοποιείται για πλοήγηση και για τη μείωση της επιλεγμένης τιμής.

4. Πλήκτρο για το μενού ζήτησης. Στη λειτουργία προγραμματισμού, χρησιμοποιείται για την ορισμό της επιλεγμένης τιμής.

Elfa

